

PAHs CERTYFIKAT



(Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne)

HP Inc.

Status PAHs dla środków spajających i precyzujących HP 3D600/3D700/3D710 oraz materiału HP 3D High Reusability PA 12

Części drukowane na drukarce HP Jet Fusion 3D z wykorzystaniem środków spajających i precyzujących HP 3D600/3D700/3D710 oraz materiału HP 3D High Reusability PA 12 zostały przetestowane pod kątem zawartości w nich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs). Nie wykryto żadnych węglowodorów wymienionych poniżej powyżej granicy wykrywalności wynoszącej 1 ppb z użyciem GC/MS.

Testowane węglowodory PAHs:

- Naftalen
- Acenaftylen
- Acenaften
- Fluoren
- Fenantren
- Antracen
- Fluorantren
- Piren
- Benzo(c)fenantren
- Benzo(a)antracen
- Chryzen
- Benzo(b)fluoranten
- Benzo(k)fluoranten
- Benzo(j)fluoranten
- Benzo(a)piren
- Benzo(e)piren
- 3-metylocholanantren
- Dibenzo (a, h) antracen
- Indeno(1,2,3-cd)piren
- Benzo(g,h,i)perylene

W celu uzyskania szerszych informacji nt. środków spajających i precyzujących HP 3D600/3D700/3D710 oraz materiału HP 3D High Reusability PA 12, prosimy skontaktować się z naszym zespołem ds. Materiałów do druku 3D HP pod adresem 3dmaterials@hp.com.

© Copyright HP Development Company, L.P.

Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji HP. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dotyczących tych produktów i usług i / lub w pisemnej umowie między użytkownikiem a HP dotyczącej takich produktów i usług HP. Firma HP jest przekonana, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poprawne w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i w czasie jego publikacji, jednak w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo HP WYRAŹNIE WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA I GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I / LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU (NAWET JEŚLI FIRMA HP JEST ŚWIADOMA TEGO CELU) W ODNIESIENIU DO WSZELKICH DOSTARCZONYCH INFORMACJI. Z wyjątkiem sytuacji, w których wyłączenie jest zabronione przez prawo, firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani pominięcia w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju lub natury wynikające z wykorzystania lub polegania na tych informacjach. Materiały HP Jet Fusion 3D nie zostały zaprojektowane, wyprodukowane lub przetestowane przez firmę HP pod kątem zgodności z wymogami prawnymi co do części drukowanych techniką 3D oraz ich zastosowania, odbiorcy są odpowiedzialni za samodzielne określenie przydatności materiałów HP Jet Fusion 3D do swoich celów i zastosowań, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz mając świadomość, że podczas użytkowania, obsługi lub przechowywania produktu mogą powstać inne kwestie związane z bezpieczeństwem lub wydajnością.

4AA7-1264ENW

